



Cuscinetti OLJEBRONS sinterizzati, in bronzo



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti cilindrici
d (tolleranza) / D x L



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti flangiati
d (tolleranza) / D / D₁
x (A+B)

d	D	L	d	D	L	d	D	L	d	D	D ₁	A	B
3	8	4	15	21	10	30	35	20	5	10	12	4	2
4	8	4	15	21	15	30	35	25	6	10	14	8	2
4	8	6	15	21	25	30	35	30	8	12	16	6	2
4	8	8	15	22	16	30	38	20	8	12	16	10	2
5	10	10	15	22	20	30	38	30	8	14	18	5	3
5	12	10	15	22	30	30	38	40	10	16	22	13	3
6	9	4	16	20	12	30	40	30	12	18	22	7	3
6	9	6	16	20	16	30	40	45	12	18	22	9	3
6	9	10	16	20	25	30	40	60	12	18	24	5	3
6	10	4	16	22	16	30	50	60	12	18	24	9	3
6	10	6	16	22	20	35	45	35	14	20	25	7	3
6	10	10	16	22	25	35	45	40	14	20	25	9	3
6	12	6	16	22	30	35	45	50	14	20	26	11	3
6	12	8	16	32	30	40	50	40	15	21	27	12	3
6	12	12	18	22	12	40	50	50	15	21	27	22	3
8	11	6	18	22	30	40	50	60	15	22	28	9	3
8	11	12	18	24	12	40	50	80	15	22	28	13	3
8	12	8	18	24	18	45	55	45	16	22	28	9	3
8	12	12	18	24	30	45	55	55	16	22	28	12	4
8	14	8	18	25	16	45	55	60	16	22	28	13	3
8	14	12	18	25	20	50	60	50	16	22	28	22	3
8	14	16	18	25	30	50	60	70	18	25	32	12	4
10	14	10	20	25	15	55	65	40	20	26	32	12	3
10	14	16	20	25	20	55	65	55	20	26	32	22	3
10	15	15	20	25	25	55	65	70	20	26	32	27	3
10	16	8	20	25	30	60	70	60	20	28	35	12	4
10	16	10	20	26	15	60	75	90	20	28	35	16	4
10	16	16	20	26	20	70	85	60	25	32	39	16,5	3,5
10	16	20	20	26	25	70	85	90	25	32	39	21,5	3,5
12	16	8	20	26	30	80	90	100	25	35	45	11	5
12	16	12	20	28	20	80	95	70	30	38	46	16	4
12	16	20	20	28	30	80	95	100	30	40	50	15	5
12	18	8	20	28	40	90	105	80	30	40	50	25	5
12	18	12	20	40	40				35	45	55	15	5
12	18	16	22	27	15				35	45	55	30	5
12	18	20	22	27	20				35	45	55	35	5
12	18	25	22	27	25				40	50	60	19	6
14	18	10	22	32	20				40	50	60	25	5
14	18	14	22	32	30				40	50	60	45	5
14	20	10	25	30	20				45	55	65	24	6
14	20	12	25	30	25				45	55	65	40	5
14	20	20	25	30	30				50	60	70	44	6
14	20	30	25	32	20				50	60	70	45	5
			25	32	25								
			25	32	30								
			25	32	35								
			25	35	25								
			25	35	35								
			25	35	50								


Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688


Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it

Cuscinetti GLISSEC sinterizzati, in bronzo grafite



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti cilindrici
d (tolleranza) / D x L



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti flangiati
d (tolleranza) / D / D₁
x (A+B)

d	D	L	d	D	L
5	10	10	16	20	20
5	10	12	16	20	30
6	10	8	16	22	20
6	10	12	16	22	30
8	12	8	18	22	20
8	12	12	18	22	30
8	12	16	18	25	20
8	14	12	18	25	30
10	14	10	20	25	25
10	14	16	20	26	20
10	14	20	20	26	30
10	16	10	20	28	20
10	16	16	20	28	25
10	16	20	20	28	30
12	16	12	20	28	40
12	16	16	20	30	30
12	16	20	22	28	30
12	18	12	25	30	25
12	18	16	25	30	35
12	18	20	25	30	50
12	18	25	25	32	25
14	20	20	25	35	25
14	20	30	25	35	35
15	20	20	25	35	50
15	20	30	30	40	30
15	22	15	30	40	40
15	22	16	30	40	50
15	22	20	30	40	60
15	22	25	35	45	35
			35	45	50
			40	50	40
			40	50	50
			40	50	60
			45	55	45
			45	55	60
			50	60	50
			50	60	70
			60	75	90
			70	85	60
			70	85	90

d	D	D ₁	A	B
10	14	18	7	3
12	18	22	9	3
14	20	25	9	3
15	22	28	9	3
15	22	28	27	3
16	22	28	13	3
18	25	32	12	4
20	28	35	12	4
20	28	35	26	4
25	35	45	11	5
25	35	45	20	5
30	40	50	25	5
35	45	55	15	5
35	45	55	30	5
40	50	60	34	6
50	60	70	24	6


Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688


Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it

Cuscinetti GLISSA sinterizzati, in ferro ferritico



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti cilindrici
d (tolleranza) / D x L



Esempio di indicazione
per richiesta di offerta
o per ordinazione:
cuscinetti flangiati
d (tolleranza) / D / D₁
x (A+B)

d	D	L	d	D	L	d	D	L	d	D	D ₁	A	B
5	8	10	16	18	22	25	30	20	8	12	16	6	2
6	10	6	16	20	16	25	30	25	8	12	16	10	2
6	10	8	16	20	20	25	30	30	8	12	16	12	2
6	10	10	16	20	25	25	30	35	8	14	18	5	3
8	12	6	16	22	12	25	30	40	10	14	18	10	2
8	12	8	16	22	16	25	32	20	10	16	22	7	3
8	12	10	16	22	20	25	32	25	10	16	22	13	3
8	12	12	16	22	25	25	32	30	12	16	18	10	2
8	12	16	16	22	30	25	32	35	12	18	22	9	3
8	14	8	18	22	16	25	35	25	12	18	24	9	3
8	14	12	18	22	20	25	35	35	12	18	24	17	3
8	14	16	18	22	30	25	35	45	14	20	25	9	3
10	13	10	18	24	18	25	35	50	15	22	28	9	3
10	14	10	18	24	30	30	35	20	15	22	28	13	3
10	14	12	18	25	16	30	35	25	16	22	28	8	4
10	14	16	18	25	20	30	35	30	16	22	28	12,5	3,5
10	16	10	18	25	30	30	35	45	16	22	28	13	3
10	16	16	20	24	18	30	40	30	16	22	28	22	3
10	16	20	20	24	20	30	40	40	18	25	32	8	4
12	16	12	20	24	24	30	40	45	18	25	32	12	4
12	16	16	20	24	30	30	40	60	20	28	35	12	4
12	16	20	20	25	15	35	45	25	20	28	35	16	4
12	16	25	20	25	20	35	45	30	20	28	35	26	4
12	18	12	20	25	25	35	45	35	25	35	45	11	5
12	18	16	20	25	30	35	45	40	25	35	45	20	5
12	18	20	20	25	40	35	45	50	30	40	50	15	5
12	18	25	20	26	15	40	50	30	30	40	50	25	5
14	18	12	20	26	20	40	50	40	35	45	55	15	5
14	18	20	20	26	30	40	50	50	35	45	55	20	5
14	18	30	20	28	18	40	50	60	35	45	55	30	5
14	20	10	20	28	20	45	55	45	35	45	55	35	5
14	20	12	20	28	25	45	55	55	40	50	60	19	6
14	20	14	20	28	30	45	55	60	40	50	60	35	5
14	20	20	20	28	40	50	60	35	40	50	60	35	6
14	20	30	22	28	25	50	60	50	40	50	60	45	5
15	20	10	22	28	30	50	60	70	45	55	65	24	6
15	20	12	22	28	40	55	65	70	45	55	65	40	6
15	20	15	22	32	20	60	70	50	50	60	70	24	6
15	20	16	22	32	30	60	70	60	50	60	70	45	6
15	20	20	22	32	40	65	80	40	60	75	85	52	8
15	20	25	24	30	24	65	80	60	70	85	95	52	8
15	20	30				65	80	80	80	95	105	62	8
15	20	40				65	80	90					
15	22	16				70	85	60					
15	22	20				70	85	80					
15	22	30				75	90	70					
						80	95	70					
						80	95	100					
						90	110	80					
						100	120	80					

Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688

Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it